

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

22

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Jogeliškių g.
(adresas)


73300036

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 5 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.83	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		159.83	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.90		158.93	X = 6054685.11; Y = 568931.31		
Dugnas		bet	1500		1.92		157.91	Vieno šulinio kampo dugno gylis - 1.92 kito kampo - 1.72 (158.11)		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	1.67	158.16	Matavimus atliko	J. Tichutin (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.92	157.91		- (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	1.92	157.91	Matavimus atliko	I. Razbadauskas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	2.17	157.66		IGKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.87	157.96	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.03	157.80			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)