

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		bet	800				159.65
Žemė		grunt			0.25		159.40
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500		1.06		158.59
Dugnas		bet	1500		3.18		156.47
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	3.11	156.54
			Vidinis		Apačia	3.36	156.29
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	3.13	156.52
			Vidinis		Apačia	3.38	156.27
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: Armatūrinės, 11 vnt.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Taip

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6054696.08; Y = 569237.51

Objektas:

Lietaus nuotekų šulinys

Matavimus atliko	<u>J. Tichutin</u> (vardas ir pavardė)		
	- (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[parašas]</u> (parašas)	<u>2023-09-19</u> (data)
Matavimus atliko	<u>I. Razbadauskas</u> (vardas ir pavardė)		
	<u>IGKV-1122</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[parašas]</u> (parašas)	<u>2023-09-19</u> (data)
Matavimus atliko	<u>[parašas]</u> (vardas ir pavardė)		
	<u>[parašas]</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[parašas]</u> (parašas)	<u>[data]</u> (data)