

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

4

(irenginio numeris)

Maciuliškių g.

(adresas)


73310258

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	315				161.83
Žemė					0.00		161.83
Sienos		Plastm.					
Lubos		Plastm.	315				
Dugnas		Betonas	315		1.26		160.57
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.33	160.50
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.34	160.49
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.33	160.50
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6056954.98; Y = 569395.67

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210920 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210920 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210920 (data)