

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6 met.</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		glžb	700				163.02	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		bet						Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	700		0.70		162.32	X = 6055321.87; Y = 568695.52	
Dugnas		bet	1000		2.05		160.97		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.04	160.98		
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.05	160.97		
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.89	161.13		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-19 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)