

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				163.06
Žemė		bet					
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		1.00		162.06
Dugnas		bet	1000		1.88		161.18
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.87	161.19
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.88	161.18
	Nr. 3	PP	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.55	161.51
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 6 met.

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055494.51; Y = 568709.02

Objektas:

Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-11-07 (data)
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)