

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 met. (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	700				156.85	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		asf						Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	700		0.50		156.35	X = 6054660.82; Y = 571745.48			
Dugnas		bet	1000		2.52		154.33				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė) IGKV-1029 (gcodez/ininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) 2022-09-20		
			Vidinis		Apačia	0.87	155.98				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	0.87	155.98				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	0.82	156.03				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						