

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				129.38
Žemė		grunt			0.00		129.38
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.20		129.18
Dugnas		bet	1000		5.20		124.18
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.20	128.18
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.75	127.63
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6054024.36; Y = 573412.39

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA
 UAB
 "Geodezijos standartas"
 VILNIUS

Matavimus atliko	A. Paškauskas (vardas ir pavardė)		
	IGKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-10-13 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)