

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				134.58	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		134.58	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.17		133.41	X = 6052921.42; Y = 574997.42		
Dugnas		bet	1500		2.59		131.99			
Vamzdžiai	Nr. 1	pls	Išorinis	200	Viršus	2.57	132.01			
			Vidinis		Apačia	2.77	131.81			
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	2.57	132.01			
			Vidinis		Apačia	2.89	131.69			
	Nr. 3	pls	Išorinis	110	Viršus	2.50	132.08			
			Vidinis		Apačia	2.61	131.97			
	Nr. 4	PE	Išorinis	200	Viršus	2.64	131.94			
			Vidinis		Apačia	2.84	131.74	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-19 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)