

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>20</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	650				127.44	Ar yra vandens? <u>Taip</u>		
Žemė		asf			0.00		127.44	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.86		126.58	X = 6059579.01; Y = 574273.34		
Dugnas		bet	2000		4.30		123.14			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	250	Viršus	1.14	126.30	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.39	126.05			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.00	126.44			
			Vidinis		Apačia	1.31	126.13			
	Nr. 3	PE	Išorinis	63	Viršus	1.10	126.34			
			Vidinis		Apačia	1.16	126.28			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Taukinaitis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1646 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-10-0 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)