

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met	650				127.58	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		asf			0.00		127.58	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos								X = 6059387.35; Y = 574204.15	
Dugnas		bet	1500		3.06		124.52		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.56	125.02		
			Vidinis		Apačia	2.76	124.82		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.86	124.72		
			Vidinis		Apačia	3.06	124.52		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia		124.87		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Taukinaitis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-1646 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)