

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				124.75	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv			0.00		124.75	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6058772.86; Y = 573665.89		
Dugnas		bet	1000		1.63		123.12			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.43	123.32			
			Vidinis		Apačia	1.63	123.12			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.43	123.32			
			Vidinis		Apačia	1.63	123.12			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	T.Dičiūnas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1286 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-03-09 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)		