

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				124.83	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		žv			0.00		124.83	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6058662.87; Y = 573807.11		
Dugnas		bet	1000		1.20		123.63			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.04	123.79	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.20	123.63			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.00	123.83			
			Vidinis		Apačia	1.20	123.63			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	T.Dičiūnas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1286 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	2022-03-09 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)