



SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	315				136.89
Žemė					0.00		136.89
Sienos		pls					
Lubos		pls	315				
Dugnas		pls	315		0.88		136.01
	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.93	135.96
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.94	135.95
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058586.95; Y = 574605.25

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-09-13 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-09-13 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-09-13 (data)