

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

37
(įrenginio numeris)

Gariūnų g., Vilnius



(adresas)

74310120

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>12</u> (medžiaga, kiekis)								
Dangtis		ket	650				142.78	Ar yra vandens? <u>Ne</u>								
Žemė		grunt			0.00		142.78	Ar yra dujų? <u>Ne</u>								
Sienos		glžb						Pastabos:								
Lubos		glžb	1500		0.60		142.18	X = 6058575.31; Y = 574842.81								
Dugnas		bet	1500		5.62		137.16									
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	600	Viršus	3.33	139.45	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)							
			Vidinis		Apačia	3.93	138.85		1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-11-08 (data)					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	4.96	137.83		Matavimus atliko							
			Vidinis		Apačia	5.27	137.51									
	Nr. 3	PVC	Išorinis	315	Viršus	4.96	137.83			Matavimus atliko						
			Vidinis		Apačia	5.27	137.51									
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	3.14	139.64				Matavimus atliko					
			Vidinis		Apačia	3.25	139.53									
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko								
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko							
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko						
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 10		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko					
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 11		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 12		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia											