

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	300				146.22	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė							-	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		PVC						Pastabos:		
Lubos		-	-					X = 6056642.00; Y = 571292.64		
Dugnas		PVC	315					_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.43	145.79	Objektas: _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	0.54	145.68			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.43	145.79			
			Vidinis		Apačia	0.54	145.68			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.44	145.78			
			Vidinis		Apačia	0.55	145.67			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Marius Tenikaitis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-12-23 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)