

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				158.52
Žemė		bet			0.00		158.52
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		Zv	1000		2.64		155.88
	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.98	156.54
			Vidinis		Apačia	2.14	156.38
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.14	156.38
			Vidinis		Apačia	2.25	156.27
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055111.74; Y = 570704.29

Objektas:

Matavimus atliko

Tadas Žiaušys
(vardas ir pavardė)

1GKV-857
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2022-01-06
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)