


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8
Dangtis		p/s	650				158.35	(medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt			0.00		158.35	Ar yra vandens? Ne
Sienos		bet						Ar yra dujų? Ne
Lubos								Pastabos:
Dugnas		bet	1000		2.51		155.84	X = 6055095.49; Y = 570733.15
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	50	Viršus	1.55	156.80	
			Vidinis		Apačia	1.60	156.75	
	Nr. 2	PE	Išorinis	25	Viršus	2.20	156.15	
			Vidinis		Apačia	2.23	156.13	
	Nr. 3	PE	Išorinis	25	Viršus	2.16	156.19	
			Vidinis		Apačia	2.19	156.17	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Objektas:

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	IGKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-01-06 (data)
Matavimus atliko	_____		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)