

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

1
(įrenginio numeris)

Liudvinavo g., Vilnius

(adresas)


74310392

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				129.81	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			128.89		0.92	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls						X = 6055159.60; Y = 572754.98		
Dugnas		pls	1500		5.50		124.31	Siurblinė		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.14	126.67	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.30	126.51			
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	2.35	127.46			
			Vidinis		Apačia	2.41	127.40			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	E. Leonavičius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-847 (prodezininko kv.paž.Nr.)	2023-02-08 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(prodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(prodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(prodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(prodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(prodezininko kv.paž.Nr.)	(data)