

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				154.94
Žemė		asf			0.00		154.94
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.94		154.00
Dugnas		glžb	1000		2.84		152.10
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.71	152.23
			Vidinis		Apačia	3.03	151.92
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.77	152.17
			Vidinis		Apačia	3.09	151.86
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.66	152.28
			Vidinis		Apačia	2.82	152.12
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064739.60; Y = 574798.30

Objektas:

Simono Grunau g., Vilnius

Matavimus atliko

Jevgenij Igumenov

(vardas ir pavardė)

1GKV-346

(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-12-07

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)