

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				154.86	Ar yra vandens? Ne
Žemė		asf			0.00		154.86	Ar yra dujų? Ne
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0.93		153.93	X = 6064732.69; Y = 574799.74
Dugnas		glžb	1000		2.83		152.03	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.77	152.09	
			Vidinis		Apačia	3.09	151.78	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.73	152.13	
			Vidinis		Apačia	3.05	151.82	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Jevgenij Igumenov (vardas ir pavardė)		
	1GKV-346 (godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-12-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)