

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8
Dangtis		ket	700				154.66	(medžiaga, kiekis)
Žemė		asf			0.00		154.66	Ar yra vandens? Ne
Sienos		glžb						Ar yra dujų? Ne
Lubos		glžb	1000		1.13		153.53	Pastabos:
Dugnas		glžb	1000		2.74		151.92	X = 6064723.72; Y = 574812.85
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.64	152.02	
			Vidinis		Apačia	2.95	151.71	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.66	152.00	
			Vidinis		Apačia	2.98	151.69	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.67	151.99	
			Vidinis		Apačia	2.78	151.88	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Objektas:

Simono Grunau g., Vilnius

Matavimus atliko

Jevgenij Igumenov

(vardas ir pavardė)

1GKV-346

(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-12-07

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)