

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>10</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				154.18	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf			0.00		154.18	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0.81		153.37	X = 6064711.55; Y = 574846.07
Dugnas		glžb	1000		3.05		151.13	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.89	151.29	
			Vidinis		Apačia	3.21	150.98	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.89	151.29	
			Vidinis		Apačia	3.21	150.98	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.89	151.29	
			Vidinis		Apačia	3.00	151.18	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Objektas:
Simono Grunau g., Vilnius

Matavimus atliko	Jevgenij Igumenov (vardas ir pavardė)		
	1GKV-346 (godezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-12-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	 (godezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	 (godezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)