

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	700				153.19	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		153.19	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		0.92		152.27	X = 6064689.71; Y = 574899.73	
Dugnas		glžb	1000		2.35		150.84		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.24	150.95		
			Vidinis		Apačia	2.56	150.64		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.25	150.94		
			Vidinis		Apačia	2.57	150.63		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.21	150.98		
			Vidinis		Apačia	2.32	150.87		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia			<u>Simono Grunau g., Vilnius</u>	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Jevgenij Igumenov (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-346 (godežininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-12-07 (data)	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
		Vidinis		Apačia				(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
		Vidinis		Apačia				(data)	