



SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				152.67
Žemė		asf			0.00		152.67
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		1.02		151.65
Dugnas		glžb	1000		1.90		150.77
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.84	150.83
			Vidinis		Apačia	2.15	150.52
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.85	150.82
			Vidinis		Apačia	2.16	150.51
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.79	150.88
			Vidinis		Apačia	1.90	150.77
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 5
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064678.25; Y = 574931.10

Objektas:
Simono Grunau g., Vilnius

Matavimus atliko

Jevgenij Igumenov

(vardas ir pavardė)

1GKV-346

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-12-07

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)