

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	700				153.01	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		asf			0.00		153.01	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		0.96		152.05	X = 6064684.91; Y = 574962.47	
Dugnas		glžb	1000		2.22		150.79		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.14	150.87		
			Vidinis		Apačia	2.34	150.67		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.16	150.85		
			Vidinis		Apačia	2.36	150.65		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.01	151.00		
			Vidinis		Apačia	2.12	150.89		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia			Simono Grunau g., Vilnius	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Jevgenij Igumenov (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-346 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)