

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	2000				91.66
Žemė		asf			0.00		91.66
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	2000		0.40		91.26
Dugnas		bet	2000		3.00		88.66
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.11	90.55
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.16	90.50
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne










Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060547.96; Y = 574663.04

Objektas:



Matavimus atliko	 A. Paškauskas (vardas ir pavardė)	TGKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-01-10 (data)
	(vardas ir pavardė)			
Matavimus atliko	 (parašas)	 (parašas)	 (parašas)	 (parašas)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	 (parašas)	 (parašas)	 (parašas)	 (parašas)