

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				88.82	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.48		88.34	X = 6060595.64; Y = 574523.00		
Dugnas		bet	1000		1.42		87.40			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	87.41			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	87.40			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
	1 GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-03-23 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)