

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	700				86.64	
Žemė	grunt						
Sienos	bet						
Lubos	bet	700		0.10		86.54	
Dugnas	bet	1500		1.08		85.56	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	0.70	85.94
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	0.70	85.94
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 3 met.

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060739.18; Y = 574792.05

Objektas:

A. Partauskis (vardas ir pavardė)			
Matavimus atliko	IGKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-02 (data)
		(vardas ir pavardė)	
Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)
		(vardas ir pavardė)	
Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)
		(vardas ir pavardė)	