

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos kamera
(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)




Vilniaus g., Grigiškės, Vilniaus m. sav.
(adresas)

74320363

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060276.27; Y = 570523.09		
Dangtis		ket	650				97.43			
Žemė		asf			0.00		97.43			
Sienos		blok								
Lubos		glžb	2400x1800		1.13		96.30			
Dugnas		bet	2400x1800		4.00		93.43	Objektas:  A. Paskauskas (vardas ir pavardė)		
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	400	Viršus	2.76	94.67	Matavimus atliko	1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-11-03 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	pln	Išorinis	400	Viršus	2.76	94.67	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	315	Viršus	2.76	94.67	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					