

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				135.58	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		135.58	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.55		135.03	X = 6052909.91; Y = 575209.06		
Dugnas		bet	1000		1.34		134.24			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.30	134.28			
			Vidinis		Apačia	1.46	134.12			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.30	134.28			
			Vidinis		Apačia	1.46	134.12			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.23	134.35			
			Vidinis		Apačia	1.34	134.24			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-702 (godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-30 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)