

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				134.56
Žemė		žv			0.00		134.56
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500		0.93		133.63
Dugnas		bet	1500		5.51		129.05
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	5.69	128.87
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	5.72	128.84
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.22	132.34
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	5.65	128.91
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 18
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059443.41; Y = 575171.31

Objektas:

Matavimus atliko	S.Einorytė (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1504 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-17 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)