

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>20</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				134.68	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		žv			0.00		134.68	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	1500		0.66		134.02	X = 6059488.67; Y = 575149.60
Dugnas		bet	1500		5.72		128.96	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus			
			Vidinis		Apačia	5.98	128.70	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus			
			Vidinis		Apačia	5.99	128.69	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	S. Einorytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1504 (geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	2022-06-17 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)