

Vamzdžiai	Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>20</u> (medžiaga, kiekis)		
	Dangtis		ket		650				134.71		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
	Žemė		žv				0.00		134.71		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
	Sienos		bet								Pastabos:		
	Lubos		bet		1000		0.99		133.72		X = 6059491.08; Y = 575149.75		
	Dugnas		bet		1500		5.80		128.91				
	Nr. 1		bet		Išorinis		400		Viršus				
					Vidinis				Apačia		6.15		
	Nr. 2		bet		Išorinis		400		Viršus				
					Vidinis				Apačia		6.16		
	Nr. 3		PVC		Išorinis		315		Viršus				
					Vidinis				Apačia		6.04		
	Nr. 4				Išorinis				Viršus				
					Vidinis				Apačia				
	Nr. 5				Išorinis				Viršus				
					Vidinis				Apačia				
	Nr. 6				Išorinis				Viršus				
					Vidinis				Apačia				
	Nr. 7				Išorinis				Viršus				
Vidinis							Apačia						
Nr. 8				Išorinis				Viršus					
				Vidinis				Apačia					
Nr. 9				Išorinis				Viršus					
				Vidinis				Apačia					
Nr. 10				Išorinis				Viršus					
				Vidinis				Apačia					
Nr. 11				Išorinis				Viršus					
				Vidinis				Apačia					
Nr. 12				Išorinis				Viršus					
				Vidinis				Apačia					

Matavimus atliko	S.Einorytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1504 (geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	2022-06-17 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)