

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio ir gamybinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)


Lazdynėlių g., Vilniaus m.
(adresas)

75310088
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				103.74	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		103.74	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.68		103.06	X=6058812.40 / Y=576867.70		
Dugnas		bet	1000		1.89		101.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.93	101.81			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.05	101.69			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-10-28 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)