

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 17 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				105.35	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		105.35	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.96		104.39	X = 6058754.88; Y = 577006.14		
Dugnas		bet	1500		4.27		101.08			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.44	100.91			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.44	100.91			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.47	101.88			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.27	101.08	Objektas: 22/3		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.16	102.19			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.27	101.08			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Tumašev (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-811 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-08-03 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)