


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 11 KORTELE	75/31-0108
(įrenginio pavadinimas)	(plane)
2021	Vilnius
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)
	Lazdynėlių
	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6058713.67 \\ y &= 576873.28 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 22
Dangtis	ket.	650		103.37		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	103.37	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	1500	6.63	96.76		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia		
	Nr.1a	PVC	250	Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	250	Viršus		
				Apačia		



Arvydas Černiauskas
Direktorius

Sudarė

2021.12.