

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

79

(įrenginio numeris)

Jankiškių g. 50, 02300 Vilnius, Vilniaus m. sav
(adresas)


75310148

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 20 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				94.50	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		94.50	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000				94.50	X = 6058062.31; Y = 576809.87		
Dugnas		bet	1000		5.72		88.78			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	5.52	88.98			
			Vidinis		Apačia	5.72	88.78			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	5.52	88.98			
			Vidinis		Apačia	5.72	88.78			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.05	93.45			
			Vidinis		Apačia	1.21	93.29			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Kęstutis Jurevičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-11-28 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)