

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

86
(įrenginio numeris)


Jankiškių g. 50, 02300 Vilnius, Vilniaus m. sav
(adresas)

75310167
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6057981.32; Y = 576744.08 Objektas:		
Dangtis		ket	650				94.96			
Žemė		asf			0.00		94.96			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000				94.96			
Dugnas		bet	1000		3.18		91.78	Matavimus atliko	Kęstutis Jurevičius (vardas ir pavardė) GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-11-24 (data)	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	3.07	91.89			
			Vidinis		Apacia	3.18	91.78			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	3.07	91.89			
			Vidinis		Apacia	3.18	91.78			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia					