

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

87

(įrenginio numeris)



Jankiškių g. 50, 02300 Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75310167

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 16 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6057996.53; Y = 576723.44		
Dangtis		ket	650				95.02			
Žemė		asf			0.00		95.02			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000				95.02			
Dugnas		bet	1000		4.55		90.47	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	4.39	90.63			
			Vidinis		Apačia	4.55	90.47			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	4.35	90.67			
			Vidinis		Apačia	4.55	90.47			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	100	Viršus	4.45	90.57			
			Vidinis		Apačia	4.55	90.47			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	4.24	90.78			
			Vidinis		Apačia	4.40	90.62			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	100	Viršus	4.45	90.57			
			Vidinis		Apačia	4.55	90.47			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Kęstutis Jurevičius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					