

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

20

(irenginio numeris)

Savanorių pr.

(adresas)


75310194

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				99.14	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė					0.00		99.14	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0.69		98.45	X = 6057613.10; Y = 578471.60
Dugnas		bet	1000		1.21		97.93	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.28	97.86	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.29	97.85	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Objektas:

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-11-18
(data)

Matavimus atliko

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-11-18
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)