

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		ket	650				100.55	Ar yra vandens? Ne				
Žemė		asf			0.00		100.55	Ar yra dujų? Ne				
Sienos		bet						Pastabos:				
Lubos		bet	1000		0.22		100.33	X = 6057647.08; Y = 578817.22				
Dugnas		bet	1000		1.08		99.47					
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.95	99.60	Matavimus atliko	M.Juozaponis (vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apacia	1.06	99.49					
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	0.92	99.63		1GKV-826 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-03-23 (parašas) (data)	
			Vidinis		Apacia	1.08	99.47					
	Nr. 3	pls	Išorinis	75	Viršus	0.76	99.79		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia	0.84	99.72					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apacia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apacia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apacia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apacia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apacia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apacia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apacia								