

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				110.98	Ar yra vandens? Taip		
Žemė		gr			0.00		110.98	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	650		0.70		110.28	X = 6056993.00; Y = 577943.75		
Dugnas		bet	1000		3.09		107.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.81	109.17			
			Vidinis		Apačia	1.97	109.01			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.83	109.15			
			Vidinis		Apačia	1.99	108.99			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			Naftos gaudyklės šul.		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	M. Vanagas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				- (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-03 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	I. Razbadauskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-03 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)