


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				111.08	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		gr			0.00		111.08	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.00		111.08	X = 6056978.45; Y = 577943.74		
Dugnas		bet	700		1.69		109.39			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	200	Viršus	1.41	109.67			
			Vidinis		Apačia	1.61	109.47			
	Nr. 2	ket	Išorinis	200	Viršus	1.49	109.59			
			Vidinis		Apačia	1.69	109.39			
	Nr. 3	ket	Išorinis	200	Viršus	1.14	109.94			
			Vidinis		Apačia	1.34	109.74			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			Šulinys		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	M. Vanagas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				- (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-03 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	I. Razbadauskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-03 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)