

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

1

(irenginio numeris)



(adresas)

75310266

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	1000x1000				163.90	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		163.90	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		ket	1000		0.73		163.17	X = 6056700.66; Y = 576450.04		
Dugnas		pls	1000		3.02		160.88	Siurblinė		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.83	162.07			
			Vidinis		Apačia	1.94	161.96			
	Nr. 2	PE	Išorinis	90	Viršus	1.55	162.35			
			Vidinis		Apačia	1.64	162.26			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
							Matavimus atliko	S.Einorytė (vardas ir pavardė)		
								1GKV-1504 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-11 (data)
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
								(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
								(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)