


nuotekų siurblys	KORTELE Nr. 3	75/3Z-0009
2022	Vilnius, Pilsnės Sodų, 1-ji	
(reng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
		(planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 6064847,36$$

$$y = 577126,76$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis				164,59	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	850			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1,28	163,31
	Nr.1	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1,22	162,77
	Nr.2	PE	63	Viršus 0,92	163,61
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	



Sudarė:

Arvydas Cerniauskas
Direktorius

2022.04.