

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				164.71	Ar yra vandens? Ne	
Žemė					0.00		164.71	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos								X = 6064894.95; Y = 577620.92	
Dugnas		bet	1000		1.45		163.26		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.56	163.15		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.59	163.12		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.56	163.15		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.53	163.18	Objektas:	
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.57	163.14		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-471 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)