

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				166.08
Žemė		Gruntas			0.00		166.08
Sienos		PVC					
Lubos		PVC	700				
Dugnas		PVC	700				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.77	165.31
			Vidinis		Apačia	0.88	165.20
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.87	165.21
			Vidinis		Apačia	0.98	165.10
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064834.90; Y = 577926.56

Objektas:

Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1460 (godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	2023-10-23 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)