

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				152.61
Žemė		grunt			0.00		152.61
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	2000		5.49		147.12
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	5.19	147.42
			Vidinis		Apačia	5.69	146.92
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064533.36; Y = 575333.53

Objektas:

E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-23 (data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
--	-----------	--------

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
--	-----------	--------