

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

2

(irenginio numeris)

Karvaičių g., Vilniaus m.


(adresas)

75320028

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6 met.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				164.33	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6064634.93; Y = 576963.57		
Dugnas		bet	1500		4.42		159.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.61	159.72			
	Nr. 2	ker	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.63	159.70			
	Nr. 3	ket	Išorinis	100	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.55	159.78			
	Nr. 4	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.46	161.87	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2020-04-27 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)