




5
(įrenginio numeris)

75320036
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: met., 14 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		640				180.70		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt				0.00		180.70		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet								Pastabos: X=6064637.58 / Y=578844.99		
Lubos		bet		1000		0.61		180.09				
Dugnas		bet		1000		4.66		176.04				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus							
			Vidinis		Apačia	4.86		175.84				
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus							
			Vidinis		Apačia	4.86		175.84				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)		 (parašas)	2023-03-27 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)	